



# 使用說明書





# 日立 氣冷式 箱型冷氣機

RP-NP151A + RCR-NP151A  
RP-NP151AL + RCR-NP151A  
RP-NP221A + RCR-NP221A  
RP-NP301A + RCR-NP161Ax2

RP-NP151AE + RCR-NP151AE  
RP-NP151AEL + RCR-NP151AE  
RP-NP221AE + RCR-NP221AE  
RP-NP301AE + RCR-NP161AEx2

## 目錄

1. 安裝使用注意事項..... 1
2. 外觀各部名稱..... 3
3. 運轉操作方法..... 5
4. 保養方法..... 7
5. 機體安裝空間尺寸..... 10
6. 當冷氣機有異樣時..... 11
7. 故障診斷表 ..... 12
8. 機型規格表 ..... 14
9. 緊急處理方法..... 封底



為使日立箱型冷氣機  
永遠保持最佳運轉狀  
態，在您啟用之前，  
請先詳閱本說明書的  
正確使用方法。

# 安裝使用注意事項

- 本製品為一般空調用。請勿使用於作為食品、動植物、精密機器及藝術品等保存的特殊用途。
- 請勿將空調機安裝於下列之場所。多數的場所，容易造成空調機故障原因。
  - 油(含機械油)飛沫、油氣多的場所。
  - 海岸地帶、鹽份多的場所。
  - 溫泉地等硫礦氣多的場所。
  - 酸性或鹼性環境下的場所。
  - 可燃性氣體產生、可能流入的場所。
  - 籠罩煙囪煙的場所。
  - 碳纖維及金屬粉浮游的場所。
  - 標高 1000 公尺以上的場所。
  - 高濕度的場所。
  - 風雨可能侵入的場所。
- 使用於會產生電磁波的醫療儀器場所時，要注意空調機的誤動作防止。
- 安裝時，請勿將電磁波的發信面直接朝向空調機的電氣箱及多機能開關。
- 為避免受電磁波的空中傳播影響，會產生電磁波的機器，如收音機等，至少要遠離空調機 3 公尺以上。避免對總電源操作開關短時間(10 秒以內)往復操作。
- 在降雪及落葉可能直接掉落於空調機上的場所，請追加安裝防護罩。對於積雪地區請設置底座台架。
- 避免將機器安裝在動植物會直接受風吹送的地方，會造成對動植物不良的影響。
- 任何冷氣機的安裝配管或電氣工程，必須由合格的專業人員(本公司的服務人員或水電工程商)，並且依相關的電工法規來處理。
- 顧客請勿自行變更或修理冷氣機的配管、電氣配線等相關設備，以免造成冷氣機故障或更嚴重的意外事件。
- 機體的安裝場所必須遠離熱(火)源，例如熱水器、瓦斯爐、電爐等，尤其避免日曬雨淋，最好是在平坦、堅固、水平的地面上。




# 安裝使用注意事項

- 請勿將接地線與其它機器設備的水管、瓦斯管連接。
- 埋設接地線時，請勿埋在水管邊及瓦斯管線的附近。
- 接地線的端子不可與中性線端相接。
- 電器中可分離的部份若有接地連接，則在構造上當電器結合時，需先結合接地線，再結合電源之連接線；反之，拆離時，需先拆開電源連接線，再拆開接地線。
- 為避免因電力公司之疏失或其它意外發生，造成過大電流經由電源線傳入機體，導致機體之毀損，請設置漏電斷路器，詳細情形請向經銷商(合格水電工程商)洽詢。
- 接近盥洗設備、水氣多的地方、地下室等濕度高的地方及經常積水處，必須設置防止漏電斷路器，詳細情形請向經銷商(合格水電工程商)洽詢。
- 曾停止冷氣運轉，再度啟動時，請務必相隔 3 分鐘以上。
- 手潮濕時，請勿操作冷氣機，以免造成意外。
- 當冷氣運轉時，須將門窗關閉；有日光照射的窗戶應掛上窗簾，如此可增加冷氣效果。
- 本機器為採用不可燃冷媒 R410A 及(出光興產)FVC68D 冷凍油的專用機。充填其他種類的冷媒、空氣、氧氣、丙烷、酒精或冷凍油等會造成機器故障，甚至爆炸或火災的發生。請務必使用生產廠商規定的冷媒及冷凍油。
- 本機器內常保高壓，在任何情況下，都禁止對整台機器或機器中的任何零件進行加熱，否則會導致機器故障，甚至爆炸或火災的發生。
- 運轉範圍：蒸發器吸入空氣溫度：最高：32°C DB／23°C WB  
(標準風量時) 最低：21°C DB／15°C WB  
凝縮器吸入空氣溫度：最高：43°C  
最低：21°C


## 外觀各部名稱

- RP-NP151A, RP-NP151AE, RP-NP151AL, RP-NP151AEL,  
RP-NP221A, RP-NP221AE



室 内 機


- RCR-NP151A, RCR-NP151AE, RCR-NP221A, RCR-NP221AE



室 外 機


# 外觀各部名稱

## ● RP-NP301A，RP-NP301AE



室內機

## ● RCR-NP161A，RCR-NP161AE




室外機

# 運轉操作方法

## ● 操作開關與操作說明

- RP-NP151A, RP-NP151AE, RP-NP151AL, RP-NP151AEL, RP-NP221A, RP-NP221AE, RP-NP301A, RP-NP301AE 等機種，打開機體右下方之操作蓋，即可看到控制器操作部。



### ① 轉/停

按一下為運轉，再按一下為停止。

### ② 功能

功能選擇鍵

→ 冷氣 → 送風 →

### ③ 定溫

"冷氣"溫度設定範圍：21~32°C，請按▲▼操作。

### ④ 定時 (定時關機使用)

定時關機設定鍵，定時範圍 0~12 小時，設定 0 時為連續運轉。

→ 1 → 2 → 3 → ⋯ → 11 → 12 → 0 →

### ⑤ 數字顯示器

機體運轉過程中，顯示進風溫度。

室溫溫度顯示範圍 5~45°C。

### ⑥ 功能顯示燈號

# 運轉操作方法

## 請依下列順序操作

### ● 冷氣運轉

1. 接上電源，此時閃爍燈顯示室溫，再按「轉・停」鍵，此時送風機開始運轉，「冷氣」紅色指示燈亮。
2. 按「功能」鍵，「冷氣」及「送風」之紅色指示燈依功能亮。(機體初始功能設定為「冷氣」)。
3. 按定溫「▲▼」鍵：每按一次，可做上增、下減 1°C 之調整。(機體初始「冷氣」設定溫度值為 25°C)
4. 按「定時」鍵：每按一次，顯示器由 1→2→3 至 0 依序遞減，為定時關機設定用，此時紅色指示燈亮，依所設定之時間自動關機。(未切主電源時，記憶最終設定狀態)

### ● 停止冷氣運轉

1. 按「轉・停」鍵，機體立即停止運轉。(未切主電源時，記憶最終設定狀態)
2. 切斷電源(拉開電源開關)，顯示器熄滅。

### ● 定時選擇

機體運轉中，按「定時」鍵可設定預約關機時間。(定時設定範圍：1~12 小時)

### ※ 請注意

不論任何原因致使冷氣機由運轉中停下來，紅色指示燈熄滅，請按「轉・停」鍵，待故障原因消除後再重新啟動。

# 保養方法

## ● 外表的保養

機器的外表(各種蓋板)髒時，請用軟布沾上中性洗潔劑清洗，再用軟布拭乾，在清洗塑膠製的回風框(吸氣柵)時，務必使用中性洗潔劑。

## ● 蒸發器的保養

如果蒸發器積滿塵埃，則會降低冷氣效果，請定期以軟毛刷清除之，避免鋁片歪斜變形。

## ● 空氣過濾網的保養

空氣過濾網是用來過濾、清除塵埃等不潔之物，使室內空氣永遠保持新鮮乾淨且避免蒸發器因積垢而降低冷氣能力，所以空氣過濾網須常常清洗(至少每周清洗一次，若使用於塵埃較多的場所，其清洗次數更須增加)。倘若空氣過濾網為塵埃所堵塞，不但不衛生，且會影響冷氣之性能。

## ● 空氣過濾網的清洗方法：(RP-NP151A，RP-NP151AE，RP-NP151AL RP-NP151AEL，RP-NP221A，RP-NP221AE)



1. 取下回風框(吸氣柵)



2. 取出空氣過濾網  
將濾網向上向前拉出即可。



3. 清洗空氣過濾網  
請用水或泡有中性洗潔劑的溫水(請勿超過 40°C)清洗。

※ 清洗後，將水份拭乾、待濾網陰乾後，再以取下時的相反順序重新裝上。

# 保養方法

## ● 空氣過濾網的清洗方法：(RP-NP301A，RP-NP301AE)



1. 打開濾網蓋  
空氣吸入口法蘭之左右側均有濾網蓋，只要拆下任何一側鎖緊的翼型螺絲後便可打開濾網蓋。



2. 取出空氣過濾網  
打開連接的鉤子從側面順序將空氣過濾網拉出。



3. 清洗空氣過濾網  
請用水或泡有中性洗潔劑的溫水(請勿超過40°C)清洗。

※ 清洗後，將水份拭乾、待濾網陰乾後，再以取下時的相反順序重新裝上。

# 保養方法

## ● 冷氣季節終了時之保養

炎熱的夏天終了時，已不需要使用冷氣，為了確保冷氣機的性能，延長使用壽命，必須施行下列保養。


- 先行送風「30」min，清除熱交換器積留水份。
- 關閉電源。
- 清除積留在水盤的塵埃，然後擦乾水盤。
- 擦拭蓋板。

## ● 冷氣季節來臨時

夏天再度來臨，需要冷氣運轉時，請先檢查下列事項後，再啟動運轉。

- 拆開送風機前面蓋板，先作數十秒鐘送風運轉，看看 V 型皮帶是否打滑，若有打滑現象發生時，請移動馬達裝置板，調整到皮帶鬆緊適度為止。
- 清掃機體內部時，請特別注意：務必使用柔軟刷子，刷淨蒸發器的塵埃。
- 檢查室外機吸氣及吹出口附近有無障礙物，如有請除去。

- ※ 不得使用氧氣、乙炔或其它易燃物及有毒氣體進行驗漏。驗漏時請使用壓縮空氣、氮氣或冷媒。
- ※ 請勿以氣態冷媒充填入壓縮機入口端之校對接頭。充填液態冷媒務必在壓縮機運轉時。如下圖所示：




# 機體安裝空間尺寸

## ● 機體安裝空間尺寸

避免在空氣吹出口及回風口附近放置物品，以免妨礙冷氣循環，影響冷氣機性能。在機體的周圍必須確保下列的空間：

### • 室內機：




| 型式          | 寸法 | a   | b    | c    |
|-------------|----|-----|------|------|
| RP-NP151A   |    |     |      |      |
| RP-NP151AE  |    |     |      |      |
| RP-NP151AL  |    | 500 | 500  | 0    |
| RP-NP151AEL |    |     |      |      |
| RP-NP221A   |    |     |      |      |
| RP-NP221AE  |    |     |      |      |
| RP-NP301A   |    | 500 | 1000 | 1000 |
| RP-NP301AE  |    |     |      |      |

註記：側面及背面請儘可能確保在上述空間以上。

表內 a、b 尺寸為右側配管的場合，左側配管時，請將 a、b 尺寸互換。

### • 室外機：(RCR-NP151A，RCR-NP151AE，RCR-NP221A，RCR-NP221AE，RCR-NP161A，RCR-NP161AE)



# 當冷氣機有異樣時



## ● 當冷氣機有異樣時，請查對下列各項

### 1. 冷氣機無法運轉

- 電源開關有否送電？
- 電源無熔線開關是否跳脫？
- 指撥開關(DSW500 及 DSW501)設定是否正確？

### 2. 冷氣效果欠佳

- 空氣過濾網有否被塵埃堵塞？
- 在空氣吸入口和吹出口附近，是否擺有東西，影響空氣暢通？
- 溫度設定是否過高，按溫度設定鍵 “▼”，重新設定溫度試試看。
- 室內是否增加了新熱源？
- 門、窗是否已關上？

如果以上各項都正確時，仍不能正常運轉，則請通知服務部。聯絡時，請將保證書上記載的冷氣機型式，連同冷氣機的狀況告訴我們。

但是，如果是因為保護裝置作動，而使冷氣機停止運轉時，只須等到原因消除後，使保護裝置回復，就能再行啟動運轉(或重新送電)。

同時，電源無熔線開關有時會因其他工事的影響而變更其容量，如果經常異常跳脫，請檢查其他工事之負荷容量。

# 故障診斷表

※ 下表係假設控制器顯示幕沒有問題

| 機械<br>狀態               | 異常<br>代碼 | 故 障 徵 狀           | 原 因   | 對 策   |
|------------------------|----------|-------------------|---|---|
| 一、冷氣運轉中，壓縮機和送風機馬達一起停下來 | —        | 1 停電              |   | 1-1 等待電回復或加裝停電自動復歸功能  |
|                        | —        | 2 電源保險絲燒斷         | 2-1 配線間短路<br>2-2 配線接地<br>2-3 壓縮機馬達故障<br>2-4 送風機馬達故障   | 2-1 檢查配線並回復正常<br>2-2 同 2-1<br>2-3 檢查壓縮機馬達線圈阻抗更換壓縮機<br>2-4 檢查馬達線圈阻抗更換馬達                        |
|                        | 53       | 3 基板用保險絲燒斷        | 3-1 配線間短路或配線接地<br>3-2 馬達故障或葉輪與風車殼相碰<br>3-3 電磁接觸器或輔助繼電器線圈故障  | 3-1 檢查回路並回復正常<br>3-2 更換馬達，調整葉輪與風車殼間隙<br>3-3 檢查線圈更換電磁接觸器輔助繼電器                                  |
|                        | 52       | 4 送風機馬達之過電流繼電器作動  | 4-1 PCN6 聯結器鬆脫或連接不良<br>4-2 電壓異常上昇又降下<br>4-3 馬達不良<br>4-4 送風機室內溫度過高<br>4-5 葉輪與其風車殼相碰<br>4-6 送風機軸承磨損 | 4-1 正確連接<br>4-2 調查電壓異常之原因並尋其對策<br>4-3 更換馬達<br>4-4 調查溫度上昇之原因另行處理<br>4-5 調整葉輪與風車殼間隙<br>4-6 更換軸承 |
|                        | 62       | 5 壓縮機馬達之過電流繼電器作動  | 5-1 PCN1~3, CT1~3 聯結器鬆脫或連接不良<br>5-2 CT 感測器故障<br>5-3 電壓異常上昇又降下電壓不平衡                                | 5-1 正確連接<br>5-2 更換<br>5-3 調查原因並加以處理   |
|                        | 72       |                   | 5-4 電磁接觸器不良<br>5-5 壓縮機馬達不良<br>5-6 運轉壓力過高<br>5-7 壓縮機斷續運轉<br>5-8 壓縮機軸承給油不足                          | 5-4 更換電磁接觸器<br>5-5 更換壓縮機<br>5-6 參照本表第 6 項對策<br>5-7 檢查操作回路及零件<br>5-8 更換壓縮機                     |
|                        | 82       |                   |   |   |
|                        | 63       | 6 高壓壓力過高，壓力開關作動   | 6-1 PCN1~3 聯結器鬆脫或連接不良<br>6-2 室外送風馬達故障<br>6-3 凝縮器散熱片上塵埃過多<br>6-4 凝縮器內有不凝結氣體<br>6-5 低壓側壓力太高         | 6-1 正確連接<br>6-2 更換馬達<br>6-3 清洗凝縮器散熱片<br>6-4 排除不凝結氣體<br>6-5 參考本表次頁的第 13 項                      |
|                        | 73       | 7 壓縮機故障           |   | 7-1 更換壓縮機   |
|                        | 83       | 8 壓縮機用之電磁接觸器線圈故障  |   | 8-1 更換電磁接觸器   |
|                        | 51       | 9 室內空氣吸入溫度開關短路/斷路 | 9-1 THM1 聯結器鬆脫或連接不良<br>9-2 空氣吸入溫度連接不良或故障  | 9-1 正確連接<br>9-2 正確連接或更換   |

# 故障診斷表

\* 下表係假設控制器顯示幕沒有問題

| 機械狀態                | 異常代碼 | 故障徵狀                | 原因  | 對策   |
|---------------------|------|---------------------|---|--|
| 一、冷氣運轉中，壓縮機一起停下來    | 61   | 10 壓縮機吐出<br>口溫度開關作動 | 10-1 PCN1~3 聯結器鬆脫或連接不良<br>10-2 冷媒量封入不足<br>10-3 膨脹裝置異常<br>10-4 吐出口溫度開關連接不良或故障<br>10-5 基板故障           | 10-1 正確連接<br>10-2 封入正確冷媒量<br>10-3 原因調查、更換<br>10-4 正確連接或更換<br>10-5 更換                           |
|                     | 71   |                     |   |  |
|                     | 81   |                     |   |  |
|                     | 64   | 11 蒸發器防凍<br>開關作動    | 11-1 PCN4 聯結器鬆脫或連接不良<br>11-2 防凍開關連接不良或故障<br>11-3 送風機異常風量減少<br>11-4 空氣濾網、蒸發器積塵過多<br>11-5 毛細管阻塞       | 11-1 正確連接<br>11-2 正確連接或更換<br>11-3 檢查送風機<br>11-4 清洗濾網及蒸發器<br>11-5 更換毛細管                         |
|                     | 74   |                     |   |  |
|                     | —    | 12 低壓側壓力<br>太低      | 12-1 冷凍循環系統內冷媒量不足<br>12-2 冷凍循環系統內冷凍機油太多<br>12-3 過濾器阻塞<br>12-4 毛細管阻塞<br>12-5 蒸發器上塵埃太多<br>12-6 空氣濾網阻塞 | 12-1 檢查系統冷媒是否洩漏再<br>處置<br>12-2 排出冷凍機油<br>12-3 排出阻塞物<br>12-4 更換毛細管<br>12-5 清洗蒸發器<br>12-6 清洗空氣濾網 |
|                     | —    | 13 低壓側壓力<br>太高      | 13-1 吸入空氣溫度太高<br>13-2 壓縮機閥片破裂<br>13-3 高壓側壓力太高   | 13-1 热負荷狀況重新調查再謀<br>對策<br>13-2 更換壓縮機<br>13-3 參照本表第 6 項   |
|                     | 63   | 14 高壓側壓力<br>太高      | 14-1 參照本表第 6 項  | 14-1 參照本表第 6 項   |
|                     | 73   |                     |   |  |
|                     | 83   |                     |   |  |
|                     | —    | 15 高壓側壓力<br>太低      | 15-1 冷凍循環系統內冷媒量不足<br>15-2 壓縮機閥片破裂   | 15-1 檢查系統冷媒是否洩漏再<br>對策<br>15-2 更換壓縮機   |
| 二、冷氣效果不佳，循環系統運轉狀況異常 | 64   | 16 蒸發器結霜            | 16-1 吸入壓力低下<br>16-2 參照本表第 11 項  | 16-1 參照本表第 12 項<br>16-2 參照本表第 11 項   |
|                     | 74   |                     |   |  |
|                     | —    | 17 送風機殼內有<br>異物     |   | 17-1 取出異物  |
|                     | —    | 18 送風機殼與<br>葉輪相碰    |   | 18-1 調整葉輪與風車殼間隙  |
|                     | —    | 19 壓縮機本身<br>發出怪聲    | 19-1 壓縮機故障<br>19-2 壓縮機安裝不良  | 19-1 更換壓縮機<br>19-2 檢查壓縮機是否與其他零<br>件相碰  |
| 三、機械運轉時發生怪聲         | —    | 20 電磁開關發出<br>怪聲     | 20-1 異物滲入<br>20-2 電磁開關故障<br>20-3 電壓異常   | 20-1 除去異物<br>20-2 更換電磁開關<br>20-3 調查其原因或聯絡電力公<br>司處理  |
|                     | —    | 21 機體發生異常<br>振動     | 21-1 安裝不良<br>21-2 螺絲鬆動  | 21-1 重新安裝<br>21-2 檢查並上緊鬆動螺絲  |

# 機型規格表

| 機<br>型                           |     | 冷<br>氣<br>能<br>力 | 外 形 尺 寸 |                |                 | 電 氣 配 線          |               |                 | 配 管 尺 寸         |                   |                                    |
|----------------------------------|-----|------------------|---------|----------------|-----------------|------------------|---------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------------------------|
|                                  |     |                  | 寬 度     | 深 度            | 高 度             | 可 分 開 高 度        | 電 源 線 最 小 線 徑 | 電 源 保 險 線 容 量   | 接 地 線 最 小 線 徑   | 室 外 機 連 接 配 線 線 徑 | 冷 媒 液 配 管                          |
| KW                               | mm  | mm               | mm      | mm             | mm              | mm <sup>2</sup>  | A             | mm <sup>2</sup> | mm <sup>2</sup> | mm                | mm                                 |
| RP-NP151A<br>+<br>RCR-NP151A     | 室內機 | 48.9             | 1400    | 750            | 2150            | 1880<br>+<br>300 | 30            | 100             | 8.0             | 1.25              | (1/2"鐵製壓鑄銅)<br>φ12.7 管             |
|                                  | 室外機 |                  | 1850    | 940            | 1226            | —                |               |                 |                 |                   | (1/2",3/8"鐵製壓鑄銅)<br>φ12.7,φ9.53 管  |
| RP-NP151AL<br>+<br>RCR-NP151A    | 室內機 | 48.9             | 1450    | 750            | 1880            | —                | 8.0           | 50              | 5.5             | F P T 1 1/2       | (5/8"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88 管            |
|                                  | 室外機 |                  | 1850    | 940            | 1226            | —                |               |                 |                 |                   | (5/8",1/2"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88,φ12.7 管 |
| RP-NP151AE<br>+<br>RCR-NP151AE   | 室內機 | 48.9             | 1400    | 750            | 2150            | 1880<br>+<br>300 | 38            | 125             | 14              | 1.25              | (5/8"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88 管            |
|                                  | 室外機 |                  | 1850    | 940            | 1226            | —                |               |                 |                 |                   | (3/4"鐵製壓鑄銅)<br>φ19.05 管            |
| RP-NP151AEL<br>+<br>RCR-NP151AE  | 室內機 | 72.0             | 1450    | 750            | 1880            | —                | 22            | 75              | 8.0             | F P T 1 1/2       | (5/8"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88 管            |
|                                  | 室外機 |                  | 1850    | 940            | 1226            | —                |               |                 |                 |                   | (5/8",1/2"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88,φ12.7 管 |
| RP-NP221A<br>+<br>RCR-NP221A     | 室內機 | 72.0             | 1750    | 750            | 1880            | —                | 38            | 125             | 14              | 1.25              | (5/8"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88 管            |
|                                  | 室外機 |                  | 1986    | 1000           | 1346            | —                |               |                 |                 |                   | (5/8",1/2"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88,φ12.7 管 |
| RP-NP221AE<br>+<br>RCR-NP221AE   | 室內機 | 72.0             | 1750    | 750            | 1880            | —                | 22            | 75              | 8.0             | F P T 1 1/2       | (5/8"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88 管            |
|                                  | 室外機 |                  | 1986    | 1000           | 1346            | —                |               |                 |                 |                   | (5/8",1/2"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88,φ12.7 管 |
| RP-NP301A<br>+<br>RCR-NP161Ax2   | 室內機 | 98.0             | 2000    | 900<br>+<br>65 | 2000<br>+<br>30 | 1365<br>+<br>665 | 60            | 175             | 14              | 1.25              | (5/8"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88 管            |
|                                  | 室外機 |                  | 1850    | 940            | 1226            | —                |               |                 |                 |                   | (5/8",1/2"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88,φ12.7 管 |
| RP-NP301AE<br>+<br>RCR-NP161AEx2 | 室內機 | 98.0             | 2000    | 900<br>+<br>65 | 2000<br>+<br>30 | 1365<br>+<br>665 | 30            | 100             | 8.0             | F P T 1 1/2       | (5/8"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88 管            |
|                                  | 室外機 |                  | 1850    | 940            | 1226            | —                |               |                 |                 |                   | (5/8",1/2"鐵製壓鑄銅)<br>φ15.88,φ12.7 管 |

# —台灣日立全省服務站 網址：[www.taiwan-hitachi.com.tw](http://www.taiwan-hitachi.com.tw) —

台北服務部：(02) 2994-3131  
基隆營業所：(02) 2436-5811  
蘭陽營業所：(03) 956-4119  
花東營業所：(03) 856-2070  
台東服務站：(089) 350-606  
桃園分公司：(03) 392-2661  
新竹分公司：(03) 535-6388

台中分公司：(04) 2325-7766  
彰化分公司：(04) 761-3121  
雲林服務站：(05) 533-5065  
嘉義分公司：(05) 213-1688  
台南分公司：(06) 259-2141  
高雄分公司：(07) 224-9520  
屏東營業所：(08) 738-3434

本公司各地服務站，時有增加或變更，如有不周之處，敬請賜教。

## 顧客記事欄

為了日後聯絡服務方便，請詳細記載下列各欄：



|       |       |
|-------|-------|
| 型 式   |       |
| 購買年月日 | 年 月 日 |
| 購買商店  |       |
|       | TEL : |

**緊急處理方法：**電源線及電氣部品有異常發熱或外表絕緣有剝落、破損及熔化現象時，請立即關閉主電源，並速與原購買的經銷商或服務人員連絡。  
請勿自行更換，以免發生危險！

遠東最大冷氣製造廠

65MP3164



# 台灣日立股份有限公司

總公司：臺北市 104 南京東路三段 63 號 TEL : (02) 2508-3311